

- Etat
 Département de la Charente
 Commune
 Communauté de Commune

CONSTAT CONTRADICTOIRE DE L'ETAT DE LA VOIRIE

Statut et n° de la voie: Rue de la République, rue de faiche bise Du (ou) au P.R:
 rue du fond du bois, rue de la combe,
 rampe du midi, rue des pins et rue de la fontaine

Commune de : AUSSAC-VADALLE Lieu-dit: Traverse de Vadalle

Dossier SDEG 16 n°: 2020-C3-119-PRE, 2020-C3-120-PRR, 2020-C3-122-PRE, 2020-C3-121-CE,
 2021-C3-46-CE et 2021-C3-0267-EP

ETAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX

La voirie identifiée ci-dessus:

- présente une couche roulement usagée sans affaissement ni fissure
 présente une couche roulement usagée avec affaissements et (ou) fissures
 est réputée en bon état
 autre:

- photos avec plan repérant les angles de prises de vues

Date: 09/09/2021
 Mr Guillaume VIMPERE
 Représentant de l'entreprise



Date:
 Mme/ Mr
 Représentant le gestionnaire de la voirie,
 7. Liot




CONSTAT APRES-TRAVAUX

La voirie identifiée ci-dessus est conforme aux dispositions du Code de la voirie routière en vigueur au moment de l'exécution des travaux, à la norme NF P 98-331, au guide technique du Département de la Charente relatif à la réfection des tranchées et aux réserves formulées par le gestionnaire de la voirie lors de la délivrance de l'autorisation de construction en application de l'article 49 ou 50 du décret du 29 juillet 1927 modifié par celui du

OUI

NON

Si "NON", observations ou réserves:

Il a été procédé à un contrôle de compactage avec un pénétromètre dynamique de chantier:

Date : 18/11/2022
 Mr: Guillaume VIMPERE
 Représentant l'Entreprise



Date: 24/11/22
 Mme/ Mr
 Représentant le gestionnaire de la voirie,
 Gérard LIOT


