



Certificat administratif

Validation de l'Intervention

Facture concernée N° 000T020006 du 29/02/20 émise par la SAS LATHIERE pour un montant de 239.65 € pour remplacement de la sonde de pression d'huile.

Réception de l'intervention : Les travaux ont été réalisés le 20/02/20 sans résultat significatif. En effet la sonde de pression d'huile qui a été remplacée ne fonctionnait pas. Le défaut d'alarme pression restait allumé.

A plusieurs reprises j'ai sollicité la SAS LATHIERE pour achever l'intervention afin que la sonde fonctionne normalement.

Nous avons été contraint d'utiliser dans ces conditions le tracteur au vu de l'impérieuse nécessité d'entretenir la voirie de la commune.

L'agent Communal, Monsieur Pascal Lalut, a déclaré au Maire le 15 mai qu'il avait constaté que le voyant d'alarme s'était éteint.

Considérant la nécessité de clore cette facturation, je réceptionne les travaux de réparation qui ont été effectués à compter de ce jour.

Je propose à Monsieur le Maire de mettre en paiement la facture concernée et de considérer un futur défaut de la sonde comme une autre panne.

A Aussac-Vadalle, Le 15 mai 2020

L'adjoint en charge de la voirie et des matériels roulants

Damien Chambre