


# REGISTRE JOURNAL

RAPPORT DE :



- Visite Inspection commune chantier ☐
- Inspection Commune ☐
- Réunion Coordination travaux ☐
- Visite Inopinée ☒
- Réunion Maître d'Ouvrage ☐

DU : 20 Juin 2024 à : 11h00  
 Coordonnateur Sécurité ( SPS ) : M. RULLAUD Jean Jacques

CHANTIER: Ausac-Vadelle Adresse du site : rue de la République

Nature des travaux: Construction d'une résidence seniors

INTERVENANTS	REPRESENTANT	VISA	EFFECT.	Diffusion
MAITRISE D'OUVRAGE:	M. le Maire			X
MAITRISE D'ŒUVRE:	M. Goude			X
Autres Intervenants:				
ENTREPRISES				
Enr. JPTP	M. Guément		0	X
Travaux Sous Traités :				

OBSERVATIONS ET MESURES A PRENDRE SUR LE SITE

Pour Action

Enr. JPTP

- Pas d'activité exécutée.

⇒ Punge terre végétale réalisée.

⇒ Affon de calcaire "fon en place".

⇒ En effet en urgence, nous sommes en attente de votre PPSPS.



Enr. SME Couloir

- PPSPS remis le 19 Juin 2024, analysé en annexes.

⇒ PS : Nous ne sommes pas le bureau de Contrôle sur votre page de garde.

?

Opération :Aussac-Vadalle - Résidence Sénius

AFFAIRE N° :2024 - 2024 Juin

MAITRE D'OUVRAGE :M.A.R.E.

MAITRE D'OEUVRE :N. Gouffon

Adresse du chantier :rue de la République Aussac-Vadalle

PPSPS DE L'ENTREPRISE :SNE Pmfort

FICHE D'ANALYSE DE PPSPS

d'après les articles R. 4532-63 à R. 4532-68 du Code du Travail

ANNEXE N° AU REGISTRE-JOURNAL DE LA COORDINATION SPS

LOT N°10

Entrepreneur principal

Co - Traitant

Sous-traitant de l'entreprise

PPSPS Remis le :19 juin 2024

I - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :

- Effectif prévisible de l'entreprise sur le chantier :

- Travaux sous-traités :

- Entreprises sous-traitantes désignées

Oui

Détaillé

A compléter

Oui

Non

Pas d'indication

Oui

Non

Sans objet

N° Remarque (s)

II - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ORGANISATION DU CHANTIER :

1) Dispositions en matière de secours et d'évacuation du personnel de chantier :

- Consignes de 1er secours :

- Secouristes de l'entreprise sur le chantier :

- Matériel de 1er secours :

- Mesures pour l'appel des secours :

Détaillé

A compléter

Non Traité

Détaillé

A compléter

Non Traité

Détaillé

A compléter

Non Traité

Détaillé

A compléter

Non Traité

N° Remarque (s)

2) Mesures prises pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celles des locaux destinés au personnel :

- Surveillance médicale spéciale :

Oui

Non

Non Traité

N° Remarque (s)

III - MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX INTERVENTIONS DE L'ENTREPRISE SUR LE CHANTIER :

- Moyens matériels utilisés :

- Contrôle du matériel :

- Installation générale de chantier :

- Planning et effectif du personnel :

Détaillé

A compléter

Non Traité

Détaillé

A compléter

Non Traité

Détaillé

A compléter

Non Traité

Détaillé

A compléter

Non Traité

N° Remarque (s)

Analyse des risques:

\* générés par les autres entreprises et l'environnement du chantier (risques importés)

\* générés envers les autres intervenants en co-activité (risques exportés)

\* propres à l'entreprise

- Points complémentaires :

(...) Voir commentaires dans observations particulières de la page suivante

Détaillé

A compléter

Non Traité

Détaillé

A compléter

Non Traité

Détaillé

A compléter

Non Traité

Détaillé

A compléter

Non Traité

IV OBSERVATIONS PARTICULIERES

Fait à : ANAIS le :20 juin 2024

Observations levée le :

Diffusion :

RJ de COORDINATION

Maitre D'ouvrage

Maitre d'Œuvre

OPC

AMO

X

X

X