

REGISTRE JOURNAL

RAPPORT DE :



APMS 16

- Visite Inspection commune chantier ☐
 Inspection Commune ☐
 Réunion Coordination travaux ☐
 Visite Inopinée ☒
 Réunion Maître d'Ouvrage ☐

DU : 13 Janvier 2025 à : 14 h00
 Coordonnateur Sécurité (SPS) : M. RULLAUD Jean Jacques

CHANTIER:

Musée-Vadalle

Adresse du site :

rue de la République

Nature des travaux:

Construction d'une résidence Senior

INTERVENANTS	REPRESENTANT	VISA	EFFECT.	Diffusion
MAITRISE D'OUVRAGE:	M. le Maire			✓
MAITRISE D'ŒUVRE:	N. Gonzalez			x
Autres Intervenants:				
ENTREPRISES				
Eut. LASCoux	N. Lascoux		h	x
Eut. SARGÉLEC	M. Sargélec		o	x
Travaux Sous Traités :				

OBSERVATIONS ET MESURES A PRENDRE SUR LE SITE

Pour Action

Pas de co-activité constatée

Eut. LASCoux

- Remette base vie propre à son personnel = OK
- Travaux de pose tuile de couverture
- ⇒ Echafaudage périphérique en place = OK
- ⇒ Appui par télescopique = OK
- ⇒ Bonne protection au poste de travail.

P

Eut. SARGÉLEC

Pour préciser au PS RI précédente, je vous laisse libre de gérer vos propres problèmes avec la Direct (Inspection du Travail et autres).

P

