


REGISTRE JOURNAL

RAPPORT DE :



- Visite Inspection commune chantier ☐
 Inspection Commune ☐
 Réunion Coordination travaux ☐
 Visite Inopinée ☒
 Réunion Maître d'Ouvrage ☐

DU : 7 octobre 2024 à : 11h30

Coordonnateur Sécurité (SPS) : M. RULLAUD Jean Jacques

CHANTIER:

Aussar-Vadalle

Adresse du site :

Nature des travaux:

Construction d'une résidence seniors

INTERVENANTS	REPRESENTANT	VISA	EFFECT.	Diffusion
MAITRISE D'OUVRAGE:	M. Le Nair			X
MAITRISE D'ŒUVRE:	M. Goude			X
Autres Intervenants:				
ENTREPRISES				
Ent. GCT16	M. Rondeau		3	X
Ent. SARDELEC	M. Sander		0	X
Ent. LASCOUX	M. Lasoux		0	X
Travaux Sous Traités :				

OBSERVATIONS ET MESURES A PRENDRE SUR LE SITE

Pour Action

- Pas de coactivité.

- Ent. GCT16

- Travaux d'élévation en cours

⇒ Pas d'observation sur l'activité de ce jour.

- Ent. SARDELEC

- Nous n'avons pas reçu votre PPSR suite à notre demande sur le R.I précédent.

- Ent. LASCOUX

- Merci de produire votre PPSR avant intervention qui est prévue.

P

