


REGISTRE JOURNAL

RAPPORT DE :



Visite Inspection commune chantier ☐
 Inspection Commune ☐
 Réunion Coordination travaux ☐
 Visite Inopinée ☒
 Réunion Maître d'Ouvrage ☐

DU: 11 mars 2025 à: 10h30
 Coordonnateur Sécurité (SPS) : M. RULLAUD Jean Jacques

CHANTIER: Rume-Vadalle Adresse du site :

Nature des travaux:

Construction d'une résidence sénior.

INTERVENANTS	REPRESENTANT	VISA	EFFECT.	Diffusion
MAITRISE D'OUVRAGE:	M. le Maire			✓
MAITRISE D'ŒUVRE:	M. Gouedo			✓
Autres Intervenants:				
ENTREPRISES				
Ent. SP TP	M. Guemat		2	✓
Ent. ALLEZ Emergence	M. Vignat		2	✓
Travaux Sous Traités :				

OBSERVATIONS ET MESURES A PRENDRE SUR LE SITE

Pour Action

Ent. SP TP.

- Travaux d'ouverture des tranchées pour l'ensemble des réseaux.

- Urgent prévoir passage sécurisé sur tranchée pour le cheminement des ouvriers.


- Ent. ALLEZ Emergence

- Travaux d'aiguillage des réseaux des ex sous
 Pas d'observation.

P

- Aucune activité intérieure dans les bâtiments

P



SAS. APMS 16 -151 rue du Logis - -16 560 ANAIS - tél :05 45 22 23 78 Portable: 06 13 01 40 61

afco
Grand Centre Sud Ouest

OPQIBI
L'INGENIERIE QUALIFIEE

@ : apms16@orange.fr --rullaud@apms-16.fr