


REGISTRE JOURNAL

RAPPORT DE :



Visite Inspection commune chantier ☐
 Inspection Commune ☐
 Réunion Coordination travaux ☒
 Visite Inopinée ☐
 Réunion Maître d'Ouvrage ☐

DU : 23 Janvier 2025 à : 17h00
 Coordonnateur Sécurité (SPS) : M. RULLAUD Jean Jacques

CHANTIER:

Musac-Vadale

Adresse du site :

rue de la République

Nature des travaux:

Construction d'une résidence Senior

INTERVENANTS	REPRESENTANT	VISA	EFFECT.	Diffusion
MAITRISE D'OUVRAGE:	M. Le Maire			X
MAITRISE D'ŒUVRE:	M. Guédo			X
Autres Intervenants:				
ENTREPRISES				
Ent. JPTD	M. Guémont		2	X
Ent. SARDELEC	M. Sander		P	X
Ent. Peinture Charcut	M. Jorcen		P	X
Travaux Sous Traités :				

OBSERVATIONS ET MESURES A PRENDRE SUR LE SITE

Pour Action

Ent. JPTD

- Travaux d'ouverture de tranchée pour divers réseaux
- ⇒ En effet produire notre PPSP.
- ⇒ Assurer le nettoyage de la chaussée "rue de la République"



Ent SARDELEC

- JP est devant une fois de plus le PPSP au chef d'entreprise

Ent Peinture Charcut

- Comme sur une place produire notre PPSP avant intervention

P

