

REGISTRE JOURNAL

RAPPORT DE :



APMS 16

- Visite Inspection commune chantier ☐
 Inspection Commune ☐
 Réunion Coordination travaux ☒
 Visite Inopinée ☐
 Réunion Maître d'Ouvrage ☐

DU : 20 Février 2015 à : 10 h 30
 Coordonnateur Sécurité (SPS) : M. RULLAUD Jean Jacques

CHANTIER:

Quissac-Vadelle

Adresse du site :

Nature des travaux:

Construction d'une résidence seniors

INTERVENANTS	REPRESENTANT	VISA	EFFECT.	Diffusion
MAITRISE D'OUVRAGE:	M. de Naire			X
MAITRISE D'ŒUVRE:	M. Gouido			X
Autres Intervenants:				
ENTREPRISES				
Ent. Peinture Charant	M. Moreau		0	X
Ent. JP TP	M. Guémard		0	X
Travaux Sous Traités :				

OBSERVATIONS ET MESURES A PRENDRE SUR LE SITE

Pour Action

- Pas d'activité constatée ce jour
- Ent. Peinture Charant
 - chepe de sol avec isolation réalisée sur 3 pgs du H.
 - ⇒ 1 logt non fait suite manque isolant.



- Ent. JP TP.
 - Awaiting livraison de la œuvre de traitement des E.U.
 - ⇒ En absence de votre PPS, assurer protection de la fouille par barrière type Hénas bien charché entre elles.

?