


REGISTRE JOURNAL

RAPPORT DE :



- Visite Inspection commune chantier ☐
 Inspection Commune ☐
 Réunion Coordination travaux ☒
 Visite Inopinée ☐
 Réunion Maître d'Ouvrage ☐

DU : 7 novembre 2024 à : 16h30
 Coordonnateur Sécurité (SPS) : M. RULLAUD Jean Jacques

CHANTIER:

Quatre-Vallée

Adresse du site :

rue de la République

Nature des travaux:

Construction d'une résidence seniors

INTERVENANTS	REPRESENTANT	VISA	EFFECT.	Diffusion
MAITRISE D'OUVRAGE:	M. Leclair			✓
MAITRISE D'ŒUVRE:	M. Guédo			✗
Autres Intervenants:				
ENTREPRISES				
Ent. GET 16	M. Rondeau		5	✓
Ent. Sandeler	M. Sandet		0	✓
Ent. Gaylon Brunet	M. Brunet		0	✗
Travaux Sous Traités :				

OBSERVATIONS ET MESURES A PRENDRE SUR LE SITE

Pour Action

Ent. GET 16

- Pose d'éléments, prêts au droit. Terrasse.

⇒ En appel. prévoir en urgence une mise à niveau "travaux" en périphérie des 2 maisons pour intervention du charpentier qui doit mettre un échafaudage de façade.



Ent. SANDER

- Nous transmettre votre PPSPS avant intervention qui est programmée dans les jours à venir.



Ent. GAYLON

- Produire votre PPSPS en urgence avant intervention.

?