


REGISTRE JOURNAL

RAPPORT DE :



Visite Inspection commune chantier ☐
 Inspection Commune ☐
 Réunion Coordination travaux ☒
 Visite Inopinée ☐
 Réunion Maître d'Ouvrage ☐

DU : 10 Avril 2025 à : 10h30

Coordonnateur Sécurité (SPS) : M. RULLAUD Jean Jacques

CHANTIER:

AUSSAC-VADALLE

Adresse du site :

Nature des travaux:

Construction d'une résidence Senior

INTERVENANTS	REPRESENTANT	VISA	EFFECT.	Diffusion
MAITRISE D'OUVRAGE:	M. de Naire			x
MAITRISE D'ŒUVRE:	M. Geniedo			x
Autres Intervenants:				
ENTREPRISES				
Ent. JPTP	M. Guémet		3	x
Ent. Peinture Charente	M. Morcau		2	x
Travaux Sous Traités :				

OBSERVATIONS ET MESURES A PRENDRE SUR LE SITE

Pour Action

Pas deactivité pour les travaux de ce jour

Ent. JPTP


- Travaux d'apport de calcaire pour fond de forme des extérieurs en cours. : Pas de remarques

- Travaux de raccordement et pose regard entre œuvre EU et réseaux de drainage. : Espace correctement signalisé par verbalisée.

Ent. Peinture Charente

- Envisager une pose des bords dalle comme ce jour. suivant degré d'humidité du sol. ?

?



SAS. APMS 16 -151 rue du Logis - -16 560 ANAIS - tél :05 45 22 23 78 Portable: 06 13 01 40 61

afco
Grand Centre Sud Ouest

OPQIBI
L'INGENIERIE QUALIFIEE

@ : apms16@orange.fr --rullaud@apms-16.fr