


REGISTRE JOURNAL

RAPPORT DE :



- Visite Inspection commune chantier ☐
 Inspection Commune ☐
 Réunion Coordination travaux ☐
 Visite Inopinée ☒
 Réunion Maître d'Ouvrage ☐

DU : 17 Septembre 2024 à : 9h30

Coordonnateur Sécurité (SPS) : M. RULLAUD Jean Jacques

CHANTIER:

Hues-Vadalle

Adresse du site :

rue de la République

Nature des travaux:

Construction d'une résidence Senior.

INTERVENANTS	REPRESENTANT	VISA	EFFECT.	Diffusion
MAITRISE D'OUVRAGE:	M. le Maire			✓
MAITRISE D'ŒUVRE:	M. Gaudin			✓
Autres Intervenants:				
ENTREPRISES				
Ent. GCT 16	M. Rondeau		3	✓
Ent. SARDELEC	M. Sander		0	✓
Travaux Sous Traités :				

OBSERVATIONS ET MESURES A PRENDRE SUR LE SITE

Pour Action

Pas de Co activité constatée.

- Ent. GCT 16

- Travaux de finition en cours des plateformes

⇒ Nivellement de surface avant pose pavés, etc.
pour une coulage au fin de semaine.

⇒ L'activité de ce jour ne donne pas lieu à remarque.



- Ent. SARDELEC

- Il devient urgent de vous transmettre votre
PPSPS au regard de votre intervention sur dalle.

P.



SAS. APMS 16 -151 rue du Logis - -16 560 ANAIS - tél :05 45 22 23 78 Portable: 06 13 01 40 61

afco
Grand Centre Sud Ouest

OPQIBI
L'INGENIERIE QUALIFIEE

@ : apms16@orange.fr --rullaud@apms-16.fr