



ETAT DES LIEUX

Centre socioculturel d'AUSSAC-VADALLE

Entre les soussignés :

Le Bailleur : Monsieur **LIOT Gérard** représentant de la Commune d'AUSSAC-VADALLE, ou son représentant

Le Locataire : Madame **GUILBAUD Marlyse** domiciliée 20, rue de Fraîche Bise 16560 AUSSAC-VADALLE

Il a été constaté lors de l'entrée du locataire dans le centre socioculturel, le **12 avril 2024** l'état des lieux en annexe.

Le locataire a été informé sur l'utilisation des moyens de secours (extincteurs, alarme, SSI, organes de coupure d'urgence, ...) mis à leur disposition ainsi qu'aux consignes de sécurité (évacuations, désenfumage, ...) et il a reçu à cet effet copie du règlement,
Le locataire a été informé que la personne qui a reçu la présente information **doit être présente sur les lieux en permanence**,

Equipements :

• Electricité :

Compteur entrée 37.335 Compteur sortie ... 95 kWh
Consommation électricité 37.430
Coût unitaire : 0,30 €
Soit un total à régler de : 28,50 €

• Fioul :

Compteur entrée 72.86.65 Compteur sortie 3,14 x 5 = 18,7 l
Consommation fioul 72.90.39
Coût unitaire : 1,40 €
Soit un total à régler de : 26,18 € 54,68 €

	Le Locataire	Le représentant de la commune
ENTREE	<u>Marlyse GUILBAUD</u>	<u>Gérard LIOT</u>
SORTIE	<u>Marlyse GUILBAUD</u>	<u>Challace</u>

	ENTREE	SORTIE	Observations
Clés			
6 Clés GS avec alarme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5 Clés PS avec alarme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4 Clés pour cuisine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	